
Subject: Aw: Fragen zum RPG Echo-P2
Posted by [morizz](#) on Thu, 21 Jun 2018 17:23:35 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Herr Schmidt,
der Fall ist abgeschlossen, d.h. das Problem ist gelöst.
Die Werte der Vorwiderstände sind 300 und 600 Ohm, entspricht also dem P6.
Hatte die Reste eines weiteren P2 gekauft, bei dem die Vorwiderstände noch vorhanden
und i. O. waren.
Die Prüftabellen habe ich, stelle ich im Bedarfsfall als Scan per Mail gern zur Verfügung.

Viele Grüße

morizz
