

---

Subject: Aw: Nordmende Spectra C210  
Posted by [wolters](#) on Sat, 07 Jul 2018 17:06:42 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Lutz,

dort wo in der Anleitung 0 steht, habe ich Werte zwischen 30 und 40MOhm gemessen. :)

Habe jeden Transistor ausgelötet und dann erst gemessen. Damit ich nichts vertausche beim Wiedereinlöten habe ich zum einen die Datenblätter der Transistoren, zum anderen achte ich darauf wie die Beinchen gebogen sind. Zum Glück stehen die Anschlüsse auch noch auf den Platinen. :)

Habe auch die scheinbar defekten Transistoren vorerst wieder an Ort und Stelle eingelötet und mit einem Farbpunkt markiert damit man hinterher nicht wieder suchen muss.

Die Inbetriebnahme erfolgt erst nach abgeschlossener Fehlersuche.

---