

---

Subject: Aw: Nordmende Spectra C210

Posted by [röhrenradiofreak](#) on Sat, 07 Jul 2018 17:23:07 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

So weit, so gut, aber der Wert 30 bis 40 M Ohm gefällt mir nicht. Das bedeutet, dass das verwendete Messgerät mit einer sehr niedrigen Spannung misst, die, wenn überhaupt, gerade eben an die Durchlassspannung der Diodenstrecken herankommt. Ob man die Diodenstrecken damit eindeutig beurteilen kann, da habe ich ein paar Zweifel. Besser wäre es, die Diodentestfunktion des Messgerätes zu verwenden, wie ocean-boy 204 auch schon angemerkt hat.

Lutz

---