
Subject: Aw: Problem Grundig TK47b
Posted by [wolters](#) on Sun, 16 Sep 2018 09:53:49 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Ronald,

die Kondensatoren sind schon gewechselt. Das Problem scheint vor der rechten Verstärkerstufe zu liegen. Schliesse ich den Signalgenerator am C202 an ist das Signal laut. Gehe ich dann den Weg richtung Mikrofonbuchse des rechten Kanals lande ich auf der linken Verstärkerplatine am Kammschalter auf Kontakt 5. Von da aus müsste es normalerweise von Kontakt 6 aus weiter in richtung Mikrofonbuchse gehen.

Und da ist der Punkt der mich verwirrt. Kontakt 5 und 6 sind wenn ich das richtig sehe nur geschlossen, wenn ich die Aufnahmetaste des des linken Kanals betätige was wiederum Sinnfrei bei der Playback funktion wäre weil ich ja die linke Spur dann auch wieder überspielen würde.

Mir kommt es auch so vor als hätte schon mal jemand anderes an das Gerät Hand angelegt. Vielleicht sind die Kabel vertauscht. Das muss ich nachher mal überprüfen.
