
Subject: Aw: Russischer Röhrenprüfer L1-3
Posted by [RS237](#) on Thu, 29 Nov 2018 21:47:59 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,
danke für die Mitteilung.
Ich gehe mal davon aus, dass damit alle gepolten Papier-Kondensatoren gemeint sind.
Dann werde ich mich mal auf die Suche machen.
Ganz klar ist mir die Funktionsweise der Steilheitsmessung zwar nicht aber das ist schonmal ein Anfang den Fehler zu finden.
Ich gehe mal davon aus, dass ich im Bereich der Röhre 15 suchen muss.

Gruss
Peter
