

---

Subject: Meersburg Automatik 9

Posted by [DietmarSohmer](#) on Fri, 28 Dec 2018 19:01:13 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo

habe aktuell ein Saba Meersburg Automatik 9 erhalten. Sicherung hatte gefehlt und der Kondensator am Gleichrichter C88 mit 22n war geschmolzen.

Bis jetzt habe ich es mit einem neuem Kondensator und Sicherung versucht. Mit einem Regeltrafo sehe ich aber das der Strom sofort sehr stark ansteigen will.

Wer hat Erfahrung mit dem Problem und was wäre eine Vorgehensweise die das Gerät nicht gefährdet.

Für Infos wäre ich dankbar Schaltplan von dem Gerät ist vorhanden.

---