

---

Subject: Aw: Meersburg Automatik 9

Posted by [DietmarSohmer](#) on Sun, 30 Dec 2018 19:08:35 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Habe mal alles angehängt und dann beim testen festgestellt das der Gleichrichter auf jeden Fall mal defekt ist.Solange ich keinen neuen habe muss das Saba mal warten.

Danke für die super Tipps die werden mir bestimmt auch in Zukunft helfen ein Phillips 1002 wartet auch schon auf die Wiederbelebung.

---