
Subject: Aw: Meersburg Automatik 9
Posted by [Getter](#) on Wed, 02 Jan 2019 15:53:25 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Nachtrag:

Das Ersetzen eines Selengleichrichters nur durch einen Siliziumgleichrichter ohne zusätzlichen Widerstand hätte zusätzlich zur zu hohen Anodenspannung außerdem das Risiko einer Beschädigung des Netztrafos zur Folge ! Auf jeden Fall würde dieser anschließend heißer, als bei dem vom Hersteller vorgesehenen Betrieb mit einem (einwandfreien) Selengleichrichter.
