
Subject: Aw: Hilfe zu Telefunken 30 W gesucht
Posted by [Uwe_LA](#) on Fri, 21 Dec 2012 18:08:04 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Zusammen

und zunächst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Es ist ein Kondensator, ich habe das Gehäuse geöffnet, siehe Anlage. Mein Exemplar war aber mehr Widerstand als Kondensator; ich habe den alten Wickel mühsam entfernt und dann einen 100 nF eingelötet. Nach Beseitigung weiterer Kontaktprobleme an den Abstimmkondensatoren und nach dem Zusammenbau konnte ich in den Abendstunden diverse Sender aufnehmen. Für alle Freunde der Arcolette habe ich noch als Anlage ein Bildchen von der Unterseite meiner Arcolette T30W beigefügt.
Ich wünschen allen fröhliche Weihnachten!

Gruß
Uwe
Anlagen

Geöffneter Kondensator 100 nF

Bauteileseite Arcolette T30W

File Attachments

- 1) [Geoeffneter Kondensator.jpg](#), downloaded 1534 times
 - 2) [T30W-Unterseite.1100Px.jpg](#), downloaded 1486 times
-