
Subject: Telefunken 330W Brummen

Posted by [Schubi](#) on Sun, 19 May 2019 05:59:47 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo, ich habe bei meinen Telefunken 330WS (mit dem Phono oben drin) folgendes Problem:
Starkes Brummen am Lautsprecher.

Das Gerät funktioniert sonst einwandfrei als Radio und mit Plattenspieler. Kondensatoren und Widerstände sind alle geprüft und teilweise erneuert.

Beim abklemmen des 100pF Cs am G1 der NF Vorröhre bleibt der Brumm unverändert,

Beim Abklemmen des 5000pF Cs am G1 der Endröhre ist der Brumm dann weg.

Ist das Brummen typisch für das Gerät und die verwendete Schaltung??

Eigentümlich ist auch, dass der Brumm nachlässt (etwas) wenn ich das Chassis zusätzlich mit einer guten Erde verbinde.

Der Plattenspieler ist bei all diesen Versuchen nicht angeschlossen. Andere 1264 Röhren verändern das Ergebnis auch nicht.

Hat jemand eine Idee, wo ich noch suchen könnte??

Viele Grüße

Stefan
