
Subject: Aw: Telefunken 330W Brummen
Posted by [Anode](#) on Tue, 21 May 2019 20:15:29 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich habe hier jetzt einmal den Schaltplan direkt angehängt. Damit wird es für alle einfacher die vorgeschlagenen Lösungen nachvollziehen. Nach allem, was Du schreibst, kann der Fehler nicht aus der Endstufe und höchstwahrscheinlich auch nicht von der Anodenspannungsversorgung herrühren. Sonst würde das Gerät auch noch brummen, wenn das Gitter der NF-Vorröhre kurzgeschlossen ist.

Was nach all den Vorschlägen hier bleibt, ist z.B. noch die Zuführung des Grammophonanschlusses. Hast Du diesen einmal möglichst nahe am Gitter der RENS1264 abgelötet?

Viele Grüße, Dirk

File Attachments

1)

[D_1933_Telefunken_Nauen_T330WL_T3300_Kamerad_Schaltung.png](#),
downloaded 921 times
