
Subject: Grundig Satellit 1000

Posted by [cellovox](#) on Sat, 25 May 2019 10:40:41 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich habe ein Grundig Satellit 1000 - UKW und KW-SW2-9 Tromeltuner Super Empfang.
Doch auf MW-LW-KW SW1 kaum eine Reaktion bei der Sendersuche (Nur mal verschiedene Geräusche) - Könnte da eventuell ein Transistor Defekt sein ?

Ich hoffe auf einen Reparatur Tipp.

Vielen Dank..Hermann Wessa
