
Subject: Aw: Ingelen TR 949 Netzstecker und Frage zu
Sendereinstellungsbauteil

Posted by [Anode](#) on Tue, 04 Jun 2019 19:20:10 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Len!

Erst einmal herzlich willkommen hier.

Bei dem Ingelen Deines Sohnes ist wohl der Drehkondensator fest. Das kommt regelmäßig vor, im allgemeinen ist es verharztes Fett, wodurch die Achse des Drehkos fest sitzt.

Es gibt eine schnelle Variante, die aber nicht allzu lange hält: Den Drehko und insbesondere die Achse vorsichtig erwärmen und mit Gefühl drehen. Das Problem dabei ist, dass sich das verharzte Fett zwar löst, es aber nach einiger Zeit wieder kristallisiert und der Drehko wieder fest sitzt.

Am besten ist es jedoch den festsitzenden Drehko auszubauen, die Achse auszubauen und z.B. mit Waschbenzin zu reinigen. Anschließend alles wieder wie zuvor fetten und einbauen. Jetzt sollte der Drehko wieder einige Jahrzehnte sauber funktionieren.

Viele Grüße

Dirk
