

---

Subject: Philips TX400/500

Posted by [thomas3](#) on Tue, 16 Jul 2019 11:45:26 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Liebe Forums Gemeinde.

Als ich mit der Restauration meines TX400 anfang, war schon klar dass es Probleme geben kann, da das Gerät recht unprofessionell verbastelt war. Insbesondere war auch der originale 4 Kanal Tuner gegen einen 10 Kanal Tuner gewechselt worden.

Das Gute vorweg: Die Kippteile und die Hochspannung konnte ich auf Anhieb zum Laufen bringen und die originale MW 22-16 hat noch ordentlich Helligkeit.

Beim HF/ZF Teil bekomme ich jedoch Schwierigkeiten. Ich kann die normalen ZF Kreise abgleichen, bekomme jedoch kein Ton und auch nur ein sehr verrauschtes Bild. Den ZF Kreis, der sich auf dem Tuner (der ja nicht original ist) befindet, bekomme ich auch nicht auf Maximum.

Entweder habe ich was banales übersehen, oder vielleicht passt auch einfach die Tuner ZF mit der Geräte-ZF nicht ganz zusammen.

Hat hier jemand eine Idee, wie man weiter kommen könnte oder hat vielleicht jemand sogar einen original 4 Kanaltuner der da rein gehört (Ton ZF = 18MHz, Bild ZF = 23,5MHz).

Danke und Viele Grüße

Thomas

---