
Subject: Aw: Philips TX400/500
Posted by [Anode](#) on Tue, 16 Jul 2019 19:41:44 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Was für ein Tuner ist denn eingebaut? Welche Röhren hat er? Am Baujahr sollte man auf die ZF schließen können. Spätestens ab Mitte der 1950er war 38,9 MHz gängig.
