

---

Subject: Aw: Kofferradio mit Plattenspieler Stern 5  
Posted by [IngoR](#) on Wed, 22 Jan 2020 19:03:24 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Joachim,  
auch wenn dir meine Antwort nicht viel weiter hilft, bei meinem Stern5 sind die Kontakte gar nicht bestückt und die zwei hellen Leitungen aus dem Isolierschlauch miteinander verbunden (scheint auch ab Werk so zu sein). Die Erklärung mit dem Einschubnetzteil halte ich für plausibel. Ich kann ja im RFT-Forum mal fragen....  
Viele Grüße  
Ingo

---