

---

Subject: Nordmende Carmen 8

Posted by [Abraxas](#) on Fri, 15 May 2020 15:43:37 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo zusammen,

vor kurzem bekam ich eine Carmen 8 von Nordmende auf den Tisch mit der Fehlerbeschreibung "Skalenseile gerissen". Beim Ausbau des Chassis zeigte sich, dass beide Skalenseile komplett herausgenommen wurden und außerdem die Scheibe des UKW-Seils auf der Antriebsachse fehlt - mitsamt dem Schwenkhebel, der bei UKW/LMK-Umschaltung die jeweilige Scheibe gegen das Zahnrad drückt. Irgendwer hat sich also die Mühe gemacht, die Antriebsachse nach Lösen des Seegerrings auszubauen, die Seilscheibe herauszunehmen und die Achse wieder einzusetzen. Sachen gibt's...

Wohl kaum jemand hat solche Teile vorrätig, aber vielleicht liegt noch irgendwo ein Schlachtchassis herum....? Danke fürs Nachschauen!

Die Bilder zeigen die Antriebsachse mit der LMK-Scheibe, auf dem zweiten Bild ist auch links unscharf das Blech zu sehen, auf dem der Schwenkhebel mit zwei Schrauben befestigt war (der Sicherungslack ist noch dran).

Grüße an alle

Abraxas

---

### File Attachments

- 1) [IMG\\_8605.JPG](#), downloaded 510 times
  - 2) [IMG\\_8609.JPG](#), downloaded 691 times
-