
Subject: Aw: Elektromess RPG64A

Posted by [Uwe_LA](#) on Sun, 05 Jul 2020 11:27:50 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo zusammen.

Erledigt! Im Schaltersegment IV war eine Schalterbrücke - aus der Halterung - herausgefallen. Nach Zerlegung des kompletten Stufenschaltersatzes, konnte ich die Schalterbrücke wiedereinsetzen. Der Zusammenbau erfolgte in umgekehrter Reihenfolge. Die Gitterspannung(en) liegen nun wieder an den betreffenden Röhrenpins an. Als Anlage ein paar Bildchen vom zerlegten Stufenschaltersatz und der Problem-Schalteebene.

LG aus dem Norden.

Uwe

Anlagen

File Attachments

- 1) [1_Ursache_Schalterbrücke_fehlt.jpg](#) , downloaded 741 times
 - 2) [2_Defekte_Schalteebene.JPG](#), downloaded 744 times
 - 3) [3_Schalterbrücke_wieder_eingefügt.JPG](#) , downloaded 723 times
-