
Subject: Aw: Graetz Radio 157WR

Posted by [ocean-boy 204](#) on Thu, 12 Nov 2020 19:51:42 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

solange die Litze nicht am Inneren Ende der Spulen abgerissen ist, sollte man das mit Hilfe des Schaltplanes reparieren können:

https://nvhrbiblio.nl/schema/Graetz_157WR.pdf

Die Wicklungen liegen an oder parallel zu Kontakten des Wellenschalters, die im Schaltplan bezeichnet sind. Die kleinere Wicklung wird die antennenseitige sein. Wichtig ist die HF-Litze richtig zu verzinnen, so das alle Drähtchen angeschlossen sind.

Der Austausch der Spulenplatte wird diffiziler und fehlerträchtiger sein.

M.f.G.
