

---

Subject: Aw: 3fach Poti instandsetzen

Posted by [röhrenradiofreak](#) on Sun, 13 Dec 2020 17:53:07 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Die Widerstandsbahn ist an einer Stelle völlig abgerieben. Entweder durch sehr häufiges Verstellen des Potis in diesem Bereich, oder durch chemische Mittel, die die Widerstandsbahn anlösen, oder die Kombination von beidem.

Ich habe einige Potis mit ähnlichen Schäden retten können, indem ich den Schleifer so gebogen habe, dass der Kontaktstift nicht auf der abgenutzten Stelle, sondern daneben kontaktiert. Aber in diesem Fall wird der Gleichlauf der beiden Kanäle nicht mehr stimmen. Insofern ist ein Austausch der Widerstandsbahn oder des ganzen Potis sicher die bessere Lösung.

Lutz

---