

---

Subject: Aw: Freudenstadt 125  
Posted by [Bremer83](#) on Tue, 22 Dec 2020 12:47:30 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Martin,

es fällt mir etwas schwer die vielen Meinungen und posts richtig einzuordnen, die beiden Kondensatoren hätte ich bereits bestellt als Du geschrieben hast sie seien entbehrlich. Außer das es gefährlich sein kann, erschließt sich mir erstmal nicht was gegen einen Tausch spricht.

Den 4,7 uf Elko hatte ich tatsächlich erst falsch eingelötet, meinen Fehler aber zum Glück rechtzeitig bemerkt. Siehe Anlage.  
Ein besseres Foto habe ich grad nicht zur Hand. Heute Nachmittag gucke ich mir die Stelle nochmal genau an und poste ein Foto.

Was die bipolaren Elkos angeht werde ich wohl die alten wieder verwenden. Das war dann wohl nicht sehr clever...

Gruß

Daniel

#### File Attachments

---

- 1) [Screenshot\\_20201222\\_133435\\_com.whatsapp.png](#), downloaded 282 times
  - 2) [Screenshot\\_20201222\\_133445\\_com.whatsapp.png](#), downloaded 301 times
-