
Subject: Aw: Freudenstadt 125
Posted by [Bremer83](#) on Tue, 22 Dec 2020 15:56:22 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

So ich hab nochmal zwei Fotos angehängt,
hier kann man das besser sehen. Der 270 ohm Widerstand sollte 1Watt haben der vorher
hatte nur 0,5.

Kontakte zwischen den Bauteilen gibt es nicht. Ich bin mir auch ziemlich sicher das ich es
wieder so angelötet habe wie es war.

Die Spannung ist sehr schnell angestiegen mein Multimeter geht nur bis 300V... :(
Das mit der Röhre werde ich mal ausprobieren :)

Gruß

Daniel

File Attachments

- 1) [IMG_20201222_164759.jpg](#), downloaded 285 times
 - 2) [IMG_20201222_164703.jpg](#), downloaded 309 times
 - 3) [Screenshot_20201222_165447_com.android.email.png](#),
downloaded 294 times
-