
Subject: Aw: Freudenstadt 125
Posted by [Radio-aktiv](#) on Tue, 22 Dec 2020 16:09:13 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Der 270 Ohm ist falsch angelötet. Ich schicke gleich noch ein Foto.

Grüße
Karl
