
Subject: Aw: Freudenstadt 125
Posted by [Villinger](#) on Wed, 23 Dec 2020 07:55:50 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Karl,

Die Endstufe sollte zumindest sauber laufen. Ohne Brumm und ohne unterschiedliche Lautstärken auf den Lautsprechern.
Daher mein Hinweis mit dem 100uf (Cent-Artikel) und dem Verdacht auf Kontaktproblem in Lautsprechersteckern.
Die ECC83 kann für den Brumm verantwortlich sein. Ohne ECC83 wirds schwierig, das auszuschliessen.

Was soll eine weitere Fehlersuche großartig bringen, wenn der Fehler evtl. einfach nur in den Röhren liegt ?
Ohne das schnell mal auszuschliessen wird das meist Kaffeersatz-lesen bleiben - zumal Daniel wirklich überfordert sein dürfte, an dem Radio irgendwelche Spannungen korrekt zu messen und Schlüsse daraus zu ziehen.

Das aber z.B. ein UKW Tuner nicht mehr tut wegen verbrauchten EC92 ist gar nicht so selten !
(Klar, manchmal hilft es schon, die beiden EC92 dort gegeneinander zu tauschen... aber das ist auch nur "Flickwerk")

Und dass das mag. Auge komplett ZU ist, kann auch durchaus "nur" an der EBF89 liegen.
Hatte ich zwar selten, aber kommt vor.

Ich neige dazu, ganz oder garnicht. Was bringt mir ein SABA Freudenstadt 125 wenn es nur halb funktioniert,
brummt oder schlecht empfängt.....

Grüße
Martin
