

Was ich inzwischen noch herausgefunden habe:

- Die LW-Werft21 war die Luftwaffeninstandsetzungsgruppe LG21 in Jever (Friesland), die es heute nicht mehr gibt.
- Die Versorgungsnummern für die beiden Recorder-Hersteller (von Clemens Riefler und der Firma Reichhalter) sind auf den Geräte-Anhängern identisch.
- ich nehme an, daß die Firma Reichhalter in Lindau die Riefler-Geräte in Lizenz, wie auch einige andere Geräte hergestellt hatte.
- Es gibt zwei verschiedene Sound Recorder Control Panels
- Es gibt zwei verschiedenen Einbau-Varianten vom Sound Recorder Control Panel in der Fiat G91
 - in der linken Seitenkonsole
 - In der Mittelkonsole unter dem Kamera-Control-Panel
- ich konnte noch keine Hinweis auf eine Wiedergabemöglichkeit des aufgenommenen Audios finden.
- Vielleicht hat man die "bespielte" Drahtkassette erst bei einem auszuwertenden Zwischenfall in ein dafür spezielles Auslesegerät gesteckt?
- ich werde die Schaltung meines Sound Recorder Control Panels aufnehmen, da ja nicht viel drin ist.
- allerdings wird das beim Recorder selbst dann schon schwierig ohne weitere Unterlagen.

im Anhang noch die Fotos vom geöffneten Control Panel und von der alternativen Cockpit-Installation unter dem Kamera Control Panel in der Fiat G91

File Attachments

- 1) [IMG_0002.JPG](#), downloaded 960 times
 - 2) [IMG_0003.JPG](#), downloaded 806 times
 - 3) [IMG_0004.JPG](#), downloaded 965 times
 - 4) [IMG_0005.JPG](#), downloaded 974 times
 - 5) [Sound Recorder Control Panel on G91.jpg](#), downloaded 972 times
-