
Subject: Aw: Braun RC62 als "Röhrenfresser"
Posted by [Didi](#) on Fri, 15 Jan 2021 20:51:29 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo

Ich kenne den Fehler " Heizfadenkathodenschluss" von S/W Bildröhren . Um nicht gleich die Bildröhre zu wechseln, hatte ich die Heizung über einen seperaten kleinen Heiztrafo betrieben. Vielleicht wäre das eine Option.

MfG. Didi
