
Subject: Aw: VE 301 Röhren und Rückwand
Posted by [ocean-boy 204](#) on Mon, 08 Mar 2021 19:27:33 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Heinz,

ich fürchte das es mit dem Ersatz der Röhren nicht getan ist, auch das Chassis bedarf einer Überholung. Typischerweise sind die Kondensatoren defekt. Sinnvoll wären einige Bilder vom Chassis, damit wir mal sehen können, was für ein Gerät in welchen Zustand Du da hast.

M.f.G.
