

---

Subject: Aw: Weimar 4680C Lageplan?

Posted by [alterradio](#) on Sun, 21 Mar 2021 11:21:55 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

danke schön an Alle, nun denke ich daß ich den "Übeltäter" gefunden habe , er liegt im UKW Teil.

Da ich nicht gerne das Teil öffne und dann ohne vernünftiges Mess - Equipment dort arbeite (nur mehr NF-Gen, Oszy und Multimeter)

auch die Auswahl an pF fehlt , werde ich wohl ein Anderes einbauen. Anhand der vielen verschieden Geräten sollte sich was finden

(Gert hat mir schon eins angeboten)...

also danke und liebe Grüße , danke

Horst

---