

---

Subject: Saturn 563 verzerrt

Posted by [ECC83](#) on Sun, 28 Mar 2021 10:02:43 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Habe beim Philips Saturn 563 alle Röhren geprüft. Liegen im gut-Bereich. Beide Endröhren gleiche Werte. Viele Kondensatoren getauscht. Schaltkontakte gereinigt. Alles funktioniert, aber die Wiedergabe ist verzerrt.

Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?

Gruß von hans

---