
Subject: Aw: Saturn 563 verzerrt
Posted by [Anode](#) on Tue, 06 Apr 2021 09:25:29 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Das Bild sollte jetzt in den Thread eingefügt sein.

Diese bröselnden Leitungen gibt es auch bei anderen Herstellern, bei Philips aber tatsächlich über viele Jahrgänge ein Problem. Die Geräte der 50er haben das aber meine ich nicht mehr?

Ich würde unterschreiben, dass viele Philips Geräte nicht unbedingt servicefreundlich aufgebaut sind, aber gerade das, was auf den ersten Blick billig oft billig erscheint, wie die Übertrager mit den kleinen Wickelkörpern sorgen für gute elektrische Werte. Wenn man z.B. sieht, wie gut eine mit knappsten Mitteln konstruierte Ur-Philetta läuft und wie gut sie für das kleine Gehäuse klingt, haben die Philips Ingenieure gute Arbeit geleistet.

Aber zurück zum ursprünglichen Problem: Wo beginnt das Verzerren denn? Mit einem Signalverfolger kann man das im Allgemeinen recht gut durch die Schaltung verfolgen. Schaltungsunterlagen zum Gerät sind vorhanden?