
Subject: Aw: Graetz Kurfürst F171

Posted by [Oldtimer](#) on Wed, 07 Apr 2021 05:45:07 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo ocean-boy,
bin was die PCF80 angeht bei Jogi nicht fündig geworden, aber Danke für den Hinweis.
Kannte Jogis Röhrenbude von früher und habe Jogi auch mal persönlich getroffen.

Das Radioteil des Kurfürst Nr.2 spielt nun auch wieder einwandfrei, da lag ein dummer Fehler vor.

Ein sehr dünnes Kabel direkt oben am Chassis, wo man es kaum sehen kann hatte keinen Kontakt mehr zum Löt看unkt.

Mit dem Fernsehteil komme ich allerdings nicht weiter, der Ton ist auch dort einwandfrei, jedoch der Bildschirm bleibt nur weiss!

Die Kondensatoren sind soweit alle erneuert und die Widerstände überprüft, Röhren zum Teil ebenfalls gegen gute getauscht.

Wo kann denn nun noch der Fehler liegen, viele Möglichkeiten habe ich ja nun nicht mehr?
Wer hat noch Kenntnisse zu diesem Fehler und kann Anregungen geben bitte?

Gruß Jürgen
