

---

Subject: Aw: Graetz Kurfürst F171

Posted by [Oldtimer](#) on Tue, 13 Apr 2021 08:18:49 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

habe soweit die Bauteile um die Röhre 206 kontrolliert, konnte jedoch keine Fehler feststellen.

Der Helligkeitsregler hat Einfluss auf das Bild, dreht man jedoch zuviel, wird das Bild wieder dunkler.

Gruß Jürgen

---