
Subject: Aw: Röhrenfernseher Autovox Linea 1 / Hilfe benötigt

Posted by [RS237](#) on Wed, 14 Apr 2021 11:55:29 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Die Leiterbahn an Punkt 37 ist nicht unterbrochen, es fehlt nur die Verzinnung.
Als Signal-Generator habe ich jetzt einen Video-Recorder mit einem einschaltbaren Test-Balken-Signal angeschlossen.
Über einen alten Fernseher habe ich das Signal auf dem Bildschirm sehen können.

Eine Darstellung des Antennensignals auf dem Oszilloskop bzw. Verfolgung in der Schaltung beginnend vom Antenneneingang ist nicht möglich oder nicht darstellbar....

Falsches Messverfahren?

Bezüglich der Spannung an Messpunkt "3?" bin ich mir wegen der schlechten Lesbarkeit im Plan auch nicht sicher.

Gemessen habe ich 11,1V an Kondensator C229 (100uF/16V).

Müsste am Ausgang des Tuners nicht ein Signal zu sehen sein?

Die Spannungsversorgung des Tunermoduls sollte mit 8,5V ausreichen?

Gruss

H.Peter

File Attachments

1)	20210414_132636.jpg	, downloaded 1332 times
2)	20210414_134148.jpg	, downloaded 1361 times
3)	20210414_135108.jpg	, downloaded 1333 times
4)	20210414_140013.jpg	, downloaded 1336 times
5)	20210414_210521.jpg	, downloaded 1265 times
