

---

Subject: Aw: Suche UKW-Teil vom ITT SCHAUB LORENZ TOURING  
INTERNATIONAL 103

Posted by [Raumwelle](#) on Tue, 09 Nov 2021 11:23:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Update:

Im Typ 101 und 102 soll das gleiche UKW-Teil verbaut sein. Von daher wird die Suche diesbezüglich erweitert.

Möglicherweise gelingt auch eine Reparatur durch "Nachschneiden" der Riffelung auf dem beweglichen Röhrchen mit scharfem Skalpell. Erste Versuche stimmen hoffnungsvoll.

Gruß,  
Wolfgang Heuer

---