

---

Subject: Aw: Res 164 Ve 301

Posted by [Anode](#) on Wed, 12 Jan 2022 20:07:19 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Wenn der Lautsprecher die passende Impedanz hat, sollte sich da nichts im Vergleich zum originalen Lautsprecher ändern. Am besten mal mit einem Messgerät den Anodenstrom der RES164 messen. Welchen Gleichstromwiderstand hat der Übertrager denn auf der Seite der Anode? Das könnte auch Hinweise geben, ob er passt.

---