

---

Subject: Aw: unbekanntes Röhrenprüfgerät

Posted by [röhrenradiofreak](#) on Sun, 23 Oct 2022 09:23:17 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

An der schräg angebrachten Lötleiste ist eine Kreuzschlitzschraube zu erkennen, die sicher nicht aus der Zeit stammt, als das Gerät gebaut wurde. Also hat später jemand zumindest eine dort fehlende Schraube ersetzt, vielleicht etwas repariert, wenn nicht sogar umgebaut.

Lutz

---