

---

Subject: Aw: Philips Philetta B2D14U /UKW-Empfang nur oberhalb 95MHz  
Posted by [ocean-boy 204](#) on Sat, 17 Dec 2022 18:21:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

mit der zweiten Philetta den Oszillator überprüfen, den muß man immer 10,7 MHz oberhalb der eingestellten Frequenz empfangen können (Rauschen verschwindet an den Empfangsstellen). Unterschied </> 90 MHz?

Den ZF-Ausgang des UKW - Mischteiles probeweise mit dem ZF-Eingang des Zweitgerätes verbinden und danach umgekehrt. Damit kann man den Fehler auf Mischteil/ZF-Teil eingrenzen. Verbindungen müssen kurz sein.

Ich vermute das Mischteil muß am unteren Bandende nachgeglichen werden.

M.f.G.

---