
Subject: Aw: Grundig Music 51DAB+
Posted by [Hörer](#) on Fri, 23 Dec 2022 08:05:08 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Marco,

das Grundig- Radio hat das von mir schon erwähnte "Verona 2" Modul von Frontier Silicon, das als kleine Aufsteckplatine unten sichtbar ist. Es muss aber nicht kaputt sein, das war bei meinem "Blaupunkt"- Radio auch so. Ich tippe eher auf einen Fehler in den Spannungswandlern, vielleicht ein leitfähig gewordener oder kapazitätsloser China- Elko . Ist noch irgendetwas aus dem Lautsprecher zu hören, wenn man ihn direkt ans Ohr hält ? Wie alt ist das Radio ?

Man müsste versuchen, die Stiftbelegung des DAB- Moduls herauszubekommen, dann könnte man daran einfache Messungen durchführen. Möglicherweise bekommt es keinen Strom. Frontier Silicon gab sich mit Datenblättern sehr zugeknöpft, die gab es nur für gewerbliche Interessente, und man müsste ein "Non Disclosure Agreement " (Geheimhaltungsabkommen) unterzeichnen. Die Reparatur von DAB- Radios ist noch ein sehr junges Themengebiet.

Die Platine sieht nach Fernost- Fertigung aus.

Ronald
