

---

Subject: Aw: Grundig Music 51DAB+

Posted by [marco10587](#) on Fri, 23 Dec 2022 11:11:04 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ronald,

danke für die Informationen.

Das Radio ist ca. 4,5 Jahre alt. Nach zwei Jahren wurde es bereits in einer Radio-Werkstat ein Mal repariert.

Aufgrund der Lötstellen kann ich sagen, dass man zwei Dioden M7A gleich nach dem Trafo ausgetauscht hat.

C30 wahrscheinlich auch. Ich habe VON UNTEN den Elko 1100µF (neben dem C30 von vorne) ausgetauscht (viel zu groß).

Das Radio verhält sich folgend:

- Betrieb: Stecker 230V
- Radio startet auf DAB Welle
- Holt sich die Zeit
- Knackt, resetet von alleine mehr Mals
- Irgendwann kommt der richtige Ton durch
- Nach 2-4 Minuten das Knacken wird seltener und irgendwann verschwindet ganz.
- Zur Probe wird das Radio auf UKW umgestellt
- 230V unterbrochen
- Radio wieder eingeschaltet
- Merkwürdigerweise startet das Radio auf UKW mit wenigen Knackgeräuschen aber
- immer hin mit einer Störung

Sollte mir das Verhalten was verraten?

#### File Attachments

---

1) [4-animated-christmastree.gif](#), downloaded 158 times

---