

---

Subject: Aw: Körting Tourist

Posted by [radiofiffikus](#) on Fri, 30 Dec 2022 08:27:40 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Lutz,

die Ausführungen zur Anpassung des Lautsprechers an den Ausgangsübertrager sind schlüssig und auch bekannt. Deshalb hat mich ja gewundert, daß die drei verwendeten Lautsprecher derart abwichen von den bekannten Werten- bis über 50 Ohm bei einem Lautsprecher. Ich kann mir das nur so erklären - da es sich nicht um originale Lautsprecher handelt - daß die Reparaturwerkstätten das genommen haben, was sie gerade zu liegen hatten. Auf Qualität usw. kam es wohl nicht so an bei MW und LW - Hauptsache das Radio spielte.

Übrigens- ich habe von einem Sammlerfreund einen sehr guten und dem Original sehr ähnlichen Lautsprecher bekommen. Damit hat sich dann auch meine Suchanzeige erledigt.

Danke an alle für die Hilfe und Informationen.

Einen guten Rutsch und ein gesundes Neues Jahr    Joachim

---