

---

Subject: NORDMENDE Traviata 58 3D, brauche Hilfe bei der Reparatur.

Posted by [dietverkbs4](#) on Mon, 21 Jan 2013 11:56:34 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Liebe Sammler- und Bastlerkollegen,  
von einem Bekannten bekam ich einen NORDMENDE Traviata 58 3D mit der Bitte um Reparatur. Im "Anlieferungszustand" hatte das Gerät gar keinen Empfang mehr und es gab nur ein starkes Brummen nach dem Einschalten. Also machte ich mich an die übliche Prozedur: Grundreinigung von Staub und anderen Ablagerungen. Alle verdächtigen Kondensatoren raus und gegen neue ersetzt, Elko im Netzteil ersetzt, Gleichrichter ersetzt, Röhren gegen neue getauscht.

Mit dem Ergebnis, dass das Gerät nun völlig stumm bleibt, auch kein Brummen mehr. Die Lautsprecher bleiben gänzlich stumm, keinerlei Geräusche hörbar.

Das magische Band reagiert aber beim Abstimmen im UKW-Bereich.

Alle erforderlichen Spannungen liegen an den Röhren an und diese werden auch beheizt.

Nun weiß ich keinen Rat mehr und brauche Hilfe.

Danke im voraus für jeden Ratschlag!

---