

---

Subject: Funkhorchempfänger b

Posted by [Josef Bungartz](#) on Fri, 28 Apr 2023 08:08:52 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Um Zugang zu den verharzten Reglern für Bandbreite und Lautstärke zu bekommen, müsste der untere Einschub des Gerätes ausgebaut werden.

Ein Zugring zum herausziehen ist ja bereits vorhanden. Alle in Frage kommenden Schrauben habe ich bereits gelöst, aber der Einschub hängt noch irgendwo fest. Muss auch der VFO Knopf mit der Kurbel dafür entfernt werden ?

Vielleicht kann mir einer der geschätzten Kollegen helfen.? Außer der Druckschrift D1053 /5 gibt es wohl auch keine Literatur für das Gerät

---