
Subject: Neuberger RPM 375

Posted by [RS237](#) on Sat, 17 Jun 2023 09:47:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo zusammen,

Seit einiger Zeit will mein RPM375 nicht mehr.

Die Anodenspannung kommt nicht an den Röhrenfassungen an.

Angezeigt wird die Spannung über die Instrumente korrekt.

Leider komme ich mit dem Schaltplan des RPM nicht klar und weiss nicht wo ich suchen muß.

Hat hier eventuell jemand Erfahrung mit diesem Gerät und kann mich bei der Fehlersuche unterstützen?

<https://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Roe-Pruefer/Neuberger-RPM375/Neuberger-RPM375.htm>

Gruss

H.peter

File Attachments

1)

[radiomuseum-neuberger-josef-rohrenmessplatz-rpm375-1242738.pdf](#), downloaded 147 times

2)

[radiomuseum-neuberger-josef-rohrenmessplatz-rpm375-1242740.pdf](#), downloaded 174 times
