
Subject: Aw: Neuberger RPM 375

Posted by [RS237](#) on Sun, 18 Jun 2023 08:41:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

schon am Umschalter kommt keine Spannung an, obwohl die Spannung im Instrument korrekt angezeigt wird.

Ausserdem scheint es so, als wären die Kondensatoren C1 und C2 vertauscht zu sein. An C1 (MP-Kondensator in der Mitte) liegt bei meinem Gerät die Gitterspannung "U IV" an, die aber bei der Prüfung der EL34 nicht verwendet wird.

Hier muss ich wohl noch etwas weiter suchen.

Gruss.....
