

---

Subject: Aw: Neuberger RPM 375

Posted by [RS237](#) on Sun, 18 Jun 2023 12:04:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hier noch eine weitere Auffälligkeit:

Bei der Prüfung einer ECC88 schlägt der Zeiger des Hauptinstrumentes in jeder Stellung des Prüfschalters (ausser Stromprüfung) voll aus.

In Stellung Stromprüfung konnte keine Anodenspannung an der Röhre gemessen werden.

Hier scheint wohl doch ein spezieller Fehler vor zu liegen.

Gruss

H.p.

---