
Subject: Aw: Neuberger RPM 375

Posted by [RS237](#) on Mon, 19 Jun 2023 08:22:52 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

gestern ist es mir gelungen eine EL34 erfolgreich zu prüfen, allerdings nur zeitweise.

Ein weiterer Test mit einer Doppeltriode ECC88 hat wiederum nicht funktioniert.

Ich vermute, dass durch die abgenutzten Stecker oder oxidierte Kontakte im 5x9-Feld ein Wackelkontakt entstanden ist.

Ich werde mal versuchen, die Kontaktfedern auf zu biegen.

Neue Stecker wird es wohl nicht mehr geben....

Gruss

H.p.
