
Subject: Aw: Neuberger RPM 375

Posted by [RS237](#) on Mon, 19 Jun 2023 19:25:28 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Kurzer Zwischenstand.

Gerade eben habe ich eine ECC808 geprüft.

Es kann nur das System II durch Drücken der Systemtaste geprüft werden.

Die Beeinflussung des Anodenstroms des Systems II durch die Gittervorspannung kann aber komischerweise nur durch den Regler des Systems I verändert werden.

Das System I reagiert nicht.

Direkt an den Gittern der Röhre liegt die korrekte Vorspannung an und lässt sich auch mit den entsprechenden Reglern einstellen.

Gruss....
