
Subject: Aw: Grundig Satellit 2000 Extreme Bässe
Posted by [TR](#) on Sat, 09 Sep 2023 20:15:52 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

An Audion:

Prüfen Sie die 3 Schieberegler auf Funktion und Kontaktierung. Sind die Lötstellen dazu einwandfrei? Ggf. einfach nachlöten. Weiterhin sind die frequenzbestimmenden Kondensatoren und Widerstände auf Alterung/Unterbrechung zu prüfen.

Stimmt der Ruhestrom der Endstufe?

Eventuell kommen Sie so weiter.

Mit Gruss, TR
