
Subject: Aw: Grundig Satellit 2000 Extreme Bässe
Posted by [TR](#) on Sun, 10 Sep 2023 11:06:14 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

An Audion:

Ergänzend entsteht die Frage, ob diese Tiefenbetonung bei Netzbetrieb, oder (und) bei Batteriebetrieb auftritt.

Die Prüfung der Verstärkerstufen / Gegenkopplung, zur Fehlerfindung, sollte mit Zuhilfenahme eines Oszillografen nebst Funktionsgenerator, helfen.

Weiterer Verdacht geht gegen die Endstufentransistoren. Das sieht man jedoch auf dem Oszilloskop, wenn eine Seite "begrenzt".

Der Verstärker hat nur einen Stabi (St 6). Wenn die Spannung hier stimmt, ist die Funktion in Ordnung. St 7 arbeitet im Netzteil.

Mit Gruss, TR
