
Subject: Aw: Grundig Satellit 2000 Extreme Bässe
Posted by [Audion50](#) on Sun, 10 Sep 2023 16:46:15 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

die Tiefenbetonung tritt sowohl bei Netz- als auch Batteriebetrieb auf.

Oszillografen nebst Funktionsgenerator besitze ich leider nicht, schaffe ich mir deswegen auch nicht an. Die Spannung am Stabi 6 wurde gemessen. ist i.O.

Der Fehler ist m.E. eher im FM Teil zu suchen, da in AM keine Baßanhebung auftritt. Das kann aber auch ein Trugschluß sein, da in AM der Frequenzumfang erheblich geringer ist als in FM. Jedenfalls ist nichts zu hören.

Gruß

Audion
